UBND TỈNH QUẢNG NGÃI **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 522 /BC-SXD	*Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO
Phục vụ đoàn kiểm tra tình hình phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

Để phục vụ đoàn kiểm tra tình hình phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh theo Giấy mời số 981/GM-UBND ngày 11/11/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung như sau:

1. Đối với các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý:

- Sở Xây dựng đã chủ động Thành lập Ban Chỉ huy ứng phó thiên tai của Sở, Ban hành Phương án Ứng phó thiên tai năm 2026 số 2606/PA-SXD ngày 10/4/2026.

- Thường xuyên chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục thiên tai trong tháng 11 tại các Văn bản số 9027/SXD-KCHT ngày 06/11/2026; số 9124/SXD-KCHT ngày 09/11/2026 cũng như các tháng khác trước và trong mùa mưa bão.

- Trên tuyến Đường tỉnh 673 đoạn từ đường Hồ Chí Minh vào xã Ngọc Linh do Sở Xây dựng quản lý có xuất hiện nhiều điểm sạt nhỏ, đã được hốt dọn tạm đảm bảo giao thông (Sở Xây dựng đang triển khai dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT Tỉnh lộ 673 Giai đoạn 2 từ Km0+00 – Km19+900)

- Trên tuyến Đường tỉnh 673 đoạn từ xã Ngọc Linh đi Măng Ri (trước đây là Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh nhánh 2) do Sở Xây dựng quản lý có một số vị trí sạt lở taluy dương, sụt lở taluy âm do ảnh hưởng thiên tai năm 2025 và các năm trước đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiến hành khắc phục sửa chữa với tổng kinh phí là 12.7 tỷ đồng. Đối với các vị trí mới phát sinh trong năm 2026, Sở Xây dựng đã báo cáo nhưng chưa được bố trí kinh phí khắc phục.

- Đối với đoạn bàn giao cho thuỷ điện Đăk Mi 1 Đường tỉnh 673 *(Km10+400 đến Km18+300 trong đó có 02 đoạn tránh ngập Km11+150 đến Km12+011,05 và từ Km14+000 đến Km18+300)* do Công ty CP Quang Đức Kon Tum xây dựng có xuất hiện một số vị trí sạt lở taluy dương; Sở Xây dựng đã có các văn bản nhắc nhở, đề nghị hốt dọn, đảm bảo giao thông cho bà con tại Văn bản số 9188/SXD-KCHT ngày 11/11/2026, số 7487/SXD-KCHT ngày 21/9/2026, số 4749/SXD-KCHT ngày 26/6/2026…và đang tiến hành

khắc phục hiện trường, hoàn tất hồ sơ cần thiết để tiến hành bàn giao trong tháng 12/2026.

- Một số vị trí hư hỏng mới trong tháng 8/2026 trên các tuyến đường khác như Quốc lộ 40B, Đường tỉnh 678B (Đoạn tránh Đèo Văn Rơi), Đường tỉnh 675, Đường tỉnh 677 đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tình huống khẩn cấp tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND(CT) ngày 07/11/2026 và đang tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp với tổng kinh phí khắc phục là 14.7 tỷ đồng.

2. Ủy ban nhân dân xã Xốp: Có báo cáo thiệt hại số 566/BC-UBND ngày 11/11/2026.

+ Tuyến đường ĐH 82: Một số đoạn tuyến đường, cống thoát nước bị ngập nước (thôn Xốp Dùi); một số đoạn bờ suối bị sạt lỡ, xuất hiện vết nứt phía bờ ruộng...

+ Một số khu vực, vị trí bị ảnh hưởng tại các thôn, khu vực đang tiếp tục được cập nhật.

3. Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh: Có báo cáo thiệt hại số 449/BC-UBND ngày 11/11/2026.

- Về hạ tầng giao thông:

+ Đường nội thôn Xa Úa bị sạt lở tại điểm cầu qua suối; tuyến đường lên thôn Ngọc Nang – Tu Răng xuất hiện nhiều vết nứt.

+ Tỉnh lộ 673 qua xã có 3 vị trí sạt lở nhẹ, lấp nửa mặt đường, lưu thông tạm.

- Nguy cơ sạt lở đồi:

+ Thôn Mường Hoong, (nhóm Đăk Rế): Xuất hiện các vết nứt trên triền đồi, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản của 96 hộ dân sinh sống dưới chân đồi.

+ Thôn Tăk Min *(Nhóm Đăk Sun và Ngọc Súc)*: có 20 hộ dân[1] sinh sống, nằm trong vùng có nguy cơ sạt lỡ đất. Xuất hiện các vết nứt đất nằm trong khu vực dân cư.

+ Thông Tu Răng (Nhóm Đăk Ba): Có 02 hộ bị sạt lở Ta luy dương sau nhà. Nguy cơ ảnh hưởng đến nhà ở.

Tổng số hộ bị nguy cơ sạt lở đất là: 118 hộ, tăng 3 hộ so với ngày 10/11/2026.

- Nguy cơ ngập lụt, lũ quét: Có 25 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ ngập lụt, lũ quyét, cụ thể:

+ Thôn Mường Hoong *(nhóm thôn Làng Mới cũ)*: Có 15 hộ dân dọc tuyến đường nội thôn từ nhà ông A Míu đến nhà ông A Bắc, gần suối, nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, nước dâng nhanh và sạt lở đất;

+ Thôn Đăk Bể: Có 10 hộ dân sinh sống dọc suối Đăk Môm 1, nằm trong vùng nguy hiểm khi mưa lớn kéo dài, nước suối lên nhanh.

---

[1] Trong đó nhóm Ngọc Súc 01 hộ, nhóm Đăk Sun 19 hộ.

Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai gây ra và công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Xốp, xã Ngọc Linh./.

Nơi nhận:
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, KCHT-Htphu

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH QUẢNG NGÃI

Bùi Văn Cư